





Mise en plan d'un moule sur TopSolid'Draft




Remarque : le module TopSolid'Draft possède des fonctionnalités spécifiques à la mise en plan d'une CAO moule réalisée sous TS'Mold.

- Créez un nouveau fichier Draft en choisissant le modèle adapté au format de plan, exemple : Associatif A1 Horizontal.
- Ouvrez la fichier Mold, exemple : Moule_Module_Suivi_ligne.mld.
- Activez à l'aide du menu **Fenêtre** l'affichage en **Mosaïque Verticale** puis rendez courant le document Draft.
- Lancez la commande **Moule-Injection/éjection**. Cliquez dans la fenêtre du document Mold. Choisissez **Ensemble=EJECTION**. Orientez la vue à l'aide des flèches vertes et réglez les couleurs.



- Validez et positionnez la vue dans le document Draft. Enregistrez.
- A partir du contexte **Vues** , sélectionnez la commande **Axes** .
- Choisissez **AXE PROJETE**, **TOUTES LES VUES**, **AUTOMATIQUE** et **OK**.
- Lancez la fonction **Polygone de coupe**, choisissez **CONTOUR** et construisez le contour à l'aide des traits d'axes et de leurs points extrémités. Validez.
- Vérifiez le sens des flèches et le nom de la vue puis validez.
- Lancez la commande **Moule-Coupe**, désignez la ligne de coupe (polygone créé), validez.
- Validez les paramètres concernant l'alignement et les arêtes cachées et positionnez la vue.
- Lancez à nouveau la commande **Moule-Injection/éjection** pour créer la vue de gauche, partie fixe moule ouvert.



- Complétez la mise en plan avec une vue de dessus en coupe, passant par la buse et l'arrache carotte. Créez une vue de détail pour montrer le seuil.
- Sélectionnez le contexte **Nomenclature**  et la fonction **Nomenclature** . Choisissez **IdxNbDesMatObs**, Plan, **Profondeur=Rateau** et positionnez le tableau : point inférieur gauche et supérieur droit.
- Activez la fonction **Repère de nomenclature** , Cliquez sur les pièces pour remplir le tableau.